


Linkman[®] THERMO-HYGROMETER CLOCK LTH-330 室内用温湿度計クロック

操作説明書

【特長】

周囲の温度、湿度を感じてCOMFORT(快適です)、WET(湿度が高いです)、DRY(乾燥しています)のマーク表示を行ないます。
 温度測定: 0 ~ 50 (32 ~ 120)精度: ±1.0 (±1.8)
 湿度測定: 20%RH ~ 90%RH精度: ±5%(40% ~ 80%)他の範囲 ±8%
 温湿度最高/最低記録機能
 電源: 単4乾電池 1本



【時計表示切替】 MODEボタン ワンクリック操作

現在時刻表示 ⇔ アラーム時刻表示 現在時刻表示時は、「:」が点滅

【時刻設定】 MODE 3秒長押し MODE ワンクリック ADJ クリック

現在時刻表示 ⇔ 分設定 ⇔ 時設定 ⇔ 12/24設定 ⇔ 月設定 ⇔ 日設定

アラーム時刻表示 ⇔ 分設定 ⇔ 時設定

【アラームモード切替】 ADJボタン ワンクリック操作 **注意 ベルマーク2は、00分にベルを鳴らします。**

アラーム時刻表示 ⇔ ベルマーク1 ⇔ ベルマーク2 ⇔ ベルマーク1/2

【温度湿度最高/最低記録表示】 MEMO ワンクリック操作

現在温度湿度表示 ⇔ MAX ⇔ MIN

【オールリセット】 RESETボタン ワンクリック操作

現在時刻を含めてすべての情報がリセットされます。

【温度単位切替】 切替ボタン ワンクリック操作

摂氏と華氏の切替を行ないます。

【快適お知らせ機能について】

温度20 ~ 26、湿度50% ~ 70%RHの状態
 でCOMFORTを表示します。
 湿度70%RH以上でWET表示
 湿度50%RH以下でDRY表示を行ないます。




Linkman[®] THERMO-HYGROMETER CLOCK LTH-330 室内用温湿度計クロック

操作説明書

【特長】

周囲の温度、湿度を感じてCOMFORT(快適です)、WET(湿度が高いです)、DRY(乾燥しています)のマーク表示を行ないます。
 温度測定: 0 ~ 50 (32 ~ 120)精度: ±1.0 (±1.8)
 湿度測定: 20%RH ~ 90%RH精度: ±5%(40% ~ 80%)他の範囲 ±8%
 温湿度最高/最低記録機能
 電源: 単4乾電池 1本



【時計表示切替】 MODEボタン ワンクリック操作

現在時刻表示 ⇔ アラーム時刻表示 現在時刻表示時は、「:」が点滅

【時刻設定】 MODE 3秒長押し MODE ワンクリック ADJ クリック

現在時刻表示 ⇔ 分設定 ⇔ 時設定 ⇔ 12/24設定 ⇔ 月設定 ⇔ 日設定

アラーム時刻表示 ⇔ 分設定 ⇔ 時設定

【アラームモード切替】 ADJボタン ワンクリック操作 **注意 ベルマーク2は、00分にベルを鳴らします。**

アラーム時刻表示 ⇔ ベルマーク1 ⇔ ベルマーク2 ⇔ ベルマーク1/2

【温度湿度最高/最低記録表示】 MEMO ワンクリック操作

現在温度湿度表示 ⇔ MAX ⇔ MIN

【オールリセット】 RESETボタン ワンクリック操作

現在時刻を含めてすべての情報がリセットされます。

【温度単位切替】 切替ボタン ワンクリック操作

摂氏と華氏の切替を行ないます。

【快適お知らせ機能について】

温度20 ~ 26、湿度50% ~ 70%RHの状態
 でCOMFORTを表示します。
 湿度70%RH以上でWET表示
 湿度50%RH以下でDRY表示を行ないます。

